



# Peldūdens kvalitāte Ventspils pilsētas peldvietās 2026



Foto autors Ventspils foto arhivs

## Peldēties atļauts visās Ventspils valstspilsētas peldvietās

Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Veselības inspekcija, ka valsts monitoringa ietvaros šā gada 5. maijā veiktā peldūdens kvalitātes pārbaude Ventspils valstspilsētas peldvietās – Ventspils pilsētas pludmalē, Staldzenes pludmalē un Būšnieku ezera peldvietā.

Pārbaudēs tika ņemti ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju noteikšanai – *Escherichia coli* un zarnu enterokoku analizēm. Vienlaikus paraugu ņemšanas vietās veikta arī vizuālā peldūdens kvalitātes novērtēšana, izvērtējot ūdens krāsu, putu esamību, peldošos atkritumus, iespējamo naftas produktu klātbūtni, kā arī fitoplanktona aļģu savairošanos jeb ūdens “ziedēšanu”.

Saskaņā ar Veselības inspekcija sniegto informāciju visu pārbaudīto peldvietu ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Veiktās analīzes apliecina, ka ūdens bioloģiskais piesārņojums un ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti visās Ventspils valstspilsētas peldvietās – „Peldēties atļauts”.

© Ventspils, Latvija



**Peldūdens kvalitāte/ Water quality**

Peldvieta: [Ventspils pilsētas pludmalē/ Central City beach](#) Pašvaldība: [Ventspils valstspilsētas pašvaldība/ Ventspils municipality](#)  
 Kontaktpersona/ Contact person: [Edgars Parins](#) Tālrunis/ Phone Number: [63629252](#)

Datums/date	05.05.	26.05.	01.06.	09.06.	16.06.	25.06.	29.07.	14.07.	21.07.	27.07.	04.08.	11.08.	18.08.	24.08.	01.09.	08.09.	15.09.
<b>E.Coli/ Escherichia coli</b>																	
☉																	
☉																	
☉																	
<b>Zarnu enterokoki/ Intestinal Enterococci</b>																	
☉																	
☉																	
☉																	

Zilais Karogs un peldūdens kvalitāte	Ko šie rezultāti nozīmē?/ What do results mean?	
	E.Coli/ Escherichiacoli	Zarnu enterokoki/ Intestinal enterococci
Šī peldvieta atbilst Zilā Karoga programmas izvirzītajiem peldūdens kvalitātes standartiem. Peldvietā tiek regulāri veiktas ūdens kvalitātes analīzes, lai noteiktu peldūdens kvalitāti un iespējamo apdraudējumu vai riskus apmeklētājiem.	☉ Mazāk kā 250 Below 250	☉ Mazāk kā 100 Below 100
<i>The beach has met the Blue Flag water quality standards. The bathing water is continuously monitored for the different types of bacteria shown in the tables. In the tables you can see when the water has been analysed and how many bacteria were found.</i>	☉ Vairāk kā 250 Above 250	☉ Vairāk kā 100 Above 100
<i>A small number of bacteria tells you that the water is very clean, a high number of bacteria tells you that the water may be polluted and could contain bacteria from sewage.</i>	☉ Pieļaujams daļas reizes sezonā/ is allowed a few time during the season	

Informācija par peldvietu aprakstiem pieejama ŠEIT.

Papildus informācija:

Peldvieta